

Drawing Interaction Diagram.

نسألكم الدعاء

IF you download the Free **APP. RC Structures**  on your smart phone or tablet, you will be able to play illustrative movies For any paragraph that has a QR code icon 

إذا حملت تطبيق **RC Structures**  على تليفونك المحمول او اللوح السطحي ستستطيع أن تشغل أفلام شرح للمقاطع التي تحتوى على رمز 

Drawing Interaction Diagram Table of Contents.


Introduction. ----- Page 2

Drawing Simplified Interaction Diagram by 5 Points. --- Page 10


Drawing Exact Interaction Diagram by 7 Points. ----- Page 26

Introduction.

ال *Interaction Diagram* هو رسم بياني يحدد العلاقة بين أكبر *Moment & Normal* يتحملهم قطاع معاً.




كلما تغير قيمة ال *Normal* المؤثره على القطاع كلما تغيرت قيمه أكبر *moment* يتحملها هذا القطاع .



Important Points in Interaction Diagram.

توجد ٥ نقاط مهمه تحدد شكل ال *Interaction Diagram* و هى النقاط التى يتغير عندها ميل المنحنى .



Point ① Pure Compression (Axially Loaded Column)


$$P = P_{U.L.} , M = Zero , e = \frac{M}{P} = Zero$$

عند هذه النقطه لا يوجد *moment* مؤثر على القطاع
و نحسب اكبر *normal* يتحمله هذا القطاع

Point ② min. eccentricity. $e_{min} = 0.05 t$

$$P = P_{U.L.} , M = P_{U.L.} * e_{min} , e_{min} = \frac{M}{P} = 0.05 t$$

عند هذه النقطه يوجد *moment* قليل جدا من الممكن اهمال تأثيره عند التصميم .



Point ③ *Balanced Section.* $e = e_b$

$$P = P_b, \quad M = M_b, \quad e = e_b = \frac{M_b}{P_b}$$

عند هذه النقطة عند حدوث انهيار يكون القطاع *Balanced Section*
و هو القطاع الفاصل بين *Compression Failure* & *Tension Failure*

Point ④ *Pure bending (as a Beams)*


$$P = \text{Zero}, \quad M = M_{U.L.}, \quad e = \frac{M}{P} = \infty$$

عند هذه النقطة لا يوجد *normal* مؤثر على القطاع
و نحسب اكبر *moment* يتحمله هذا القطاع

Point ⑤ *Pure Tension (Tie)*

$$P = T_{U.L.}, \quad M = \text{Zero}, \quad e = \frac{M}{T}$$

عند هذه النقطة لا يوجد *moment* مؤثر على القطاع
و نحسب اكبر *Tension* يتحمله هذا القطاع



Eccentricity. (e)

$$e_b = \frac{M_b}{P_b} = \text{eccentricity at balanced Failure.}$$

IF $\frac{e}{t} \leq 0.05$ neglect $M \longrightarrow$ Axially Loaded Column.


IF $0.05 < \frac{e}{t} < \frac{e_b}{t}$ Medium eccentricity (Compression Failure)

IF $\frac{e}{t} > \frac{e_b}{t}$ Large eccentricity (Tension Failure)

IF $\frac{e}{t} = \infty$ M only \longrightarrow Beams.

Plastic Centroid (P.C.)

فى حالة وجود M, N على القطاع نأخذ العزوم دائما حول نقطة واحدة فقط
و هذه النقطة تسمى **Plastic Centroid**



و لكى نحدد مكان ال **P.C.** نفرض أن القطاع بأكمله معرض للضغط
و يكون مكان ال **P.C.** هو مكان محصلة القوى كلها (R).

X = The distance From the Plastic Centroid to the datum.

$$X = \frac{F_{s'} (d') + F_c \left(\frac{t}{2}\right) + F_s (d)}{F_{s'} + F_c + F_s}$$

$$X = \frac{A_{s'} \left(\frac{F_y}{\delta_s}\right) (d') + \frac{2}{3} \left(\frac{F_{cu}}{\delta_c}\right) b t \left(\frac{t}{2}\right) + A_s \left(\frac{F_y}{\delta_s}\right) (d)}{A_{s'} \left(\frac{F_y}{\delta_s}\right) + \frac{2}{3} \left(\frac{F_{cu}}{\delta_c}\right) b t + A_s \left(\frac{F_y}{\delta_s}\right)}$$

يمكن للتسهيل أخذ مكان ال **P.C.** فى منتصف القطاع أى أن

$$X = \frac{t}{2}$$

* F.O.S. For Materials.

- 1- Case of bending moment only (M) or Tension only (T)
 or Axial tension & bending moment ($M+T$)
 or Shear (Q) only or Torsion only (M_t) or Shear & Torsion ($Q+M_t$)

$$\delta_c = 1.5 \quad , \quad \delta_s = 1.15 \quad \checkmark \checkmark$$

- 2- Case of Axial compression Force only. (P).


$$\delta_c = 1.75 \quad , \quad \delta_s = 1.34$$

- 3- Case of Axial compression Force and bending moment ($M+P$)

$$e = \frac{M}{P}$$


$$\delta_c \text{ (Concrete)} = 1.5 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.5$$

$$\delta_s \text{ (Steel)} = 1.15 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.15$$



$$\therefore \text{ Allowable stress For concrete. } = \frac{F_{cu}}{\delta_c}$$


$$\text{ Allowable stress For steel. } = \frac{F_y}{\delta_s}$$



ملحوظة هامة

- نستطيع تحديد اذا كان القطاع **Safe or Unsafe** تحت تأثير القوى المختلفة و ذلك برسم ال **Interaction Diagram** و ندخل بقيمة ال **M, P** المؤثرتان على هذا القطاع
- اذا كانت نقطة تقاطع كلا من **M, P** واقعه على المنحنى أو بداخله يكون القطاع **Safe**
 - اذا كانت نقطة تقاطع كلا من **M, P** واقعه خارج المنحنى يكون القطاع **Unsafe**


لرسم ال *Interaction Diagram* نحتاج لحساب عدد لا نهائي من النقاط




و بالطبع لن نستطيع أن نحسب عدد لا نهائي من النقاط

لذا سنحسب عدد من النقاط ليعطينا شكل قريب من ال *Interaction Diagram*

Simplified Interaction Diagram
5 Point only




Exact Interaction Diagram
7 Point only



Drawing Simplified Interaction Diagram.

By using Five Points only.



Point ①

$$P = P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$M = \text{Zero}$$

A_s هي مساحة الحديد الكلى للقطاع

$$A_s = A_s + A_s' + \text{مساحة الحديد الجانبي}$$


Point ② min. eccentricity $e_{min.} = 0.05 t$

$$P = P_{u.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$M = P_{u.L.} * e_{min.} = P_{u.L.} * 0.05 t$$

A_s هي مساحة الحديد الكلى للقطاع

Point ③ (Balanced Failure)



$$P = P_b, \quad M = M_b \longrightarrow e = e_b$$

For Balanced Sec. $C = C_b = \left(\frac{600}{600 + (F_y / \delta_s)} \right) * d$

$$a = a_b = 0.8 C_b, \quad F_s = \left(\frac{F_y}{\delta_s} \right)$$

$$P = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a_b b + A_s \frac{F_y}{\delta_s} - A_s \frac{F_y}{\delta_s} \approx \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a_b b$$


$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a_b b \left(\frac{t}{2} - \frac{a_b}{2} \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - d \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

A_s هي مساحة حديد الشد فقط ولا نأخذ الحديد الجانبي في الحسابات

Point ④

$$P = \text{Zero}$$

$$M = A_s \frac{F_y}{\delta_s} (d - d')$$



A_s هي مساحة حديد الشد فقط ولا نأخذ الحديد الجانبي في الحسابات

Point ⑤

$$T = A_s * \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$M = \text{Zero}$$

A_s هي مساحة الحديد الكلي للقطاع

$$A_s = A_s + A_{s'} + \text{مساحة الحديد الجانبي}$$

Example.

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 400 \text{ N/mm}^2$$

Req.

① Draw the Interaction Diagram
(Using Five points only)

② Find: ① M_U at $P_U = 1400 \text{ kN}$

② P_U at $M_U = 220 \text{ kN.m}$

③ M_U , P_U at Eccentricity = 150 mm

③ Find IF the Sec. is safe or not.


when: ④ $M_U = 125.4 \text{ kN.m}$, $P_U = 1692 \text{ kN}$

⑤ $M_U = 112.2 \text{ kN.m}$, $P_U = 807.2 \text{ kN}$

⑥ $M_U = 244.8 \text{ kN.m}$, $P_U = 1365 \text{ kN}$

⑦ $M_U = 43.0 \text{ kN.m}$, $T_U = 290.4 \text{ kN}$

5 $\Phi 16$
1005 mm²
5 $\Phi 16$
1005 mm²



Solution.

$$\text{Get P.C. } X = \frac{t}{2} = 250 \text{ mm}$$

$$C_b = \left(\frac{600}{600 + (F_y \delta_s)} \right) * d = \left(\frac{600}{600 + \left(\frac{400}{1.15} \right)} \right) * 450 = 284.8 \text{ mm}$$

Point ① $M = \text{Zero}$

$$A_c = 300 * 500 = 150000 \text{ mm}^2$$

$$A_s = (A_{s+} + A_{s-}) = 1005 + 1005 = 2010 \text{ mm}^2$$

$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$= 0.35 (150000) (30) + 0.67 (2010) (400) = 2113680 \text{ N}$$

$$= 2113.680 \text{ kN}$$

$$P_{U.L.} = 2113.680 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$


Point ② min. eccentricity $e_{min.} = 0.05 t$

$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y = 2113680 \text{ N} \\ = 2113.680 \text{ kN}$$

$$M = P_{U.L.} * e_{min.} = P_{U.L.} * 0.05 t = 2113680 * 0.05 (500) \\ = 52842000 \text{ N.mm} = 52.84 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = 2113.680 \text{ kN} , M_{U.L.} = 52.84 \text{ kN.m}$$

Point ③ (Balanced Failure)



$$\text{Take } C = C_b = 284.8 \text{ mm} \quad \alpha_b = 0.8 C_b = 227.84 \text{ mm}$$

$$P = P_{U.L.} = C_c + C_s - T = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha_b b + A_s \frac{F_y}{\delta_s} - A_s \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (227.84) (300) + 1005 \left(\frac{400}{1.15} \right) - 1005 \left(\frac{400}{1.15} \right) = 911360 \text{ N} \\ = 911.36 \text{ kN}$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha_b b \left(\frac{t}{2} - \frac{\alpha_b}{2} \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - d' \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

$$M = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (227.84) (300) (136.08) + 1005 \left(\frac{400}{1.15} \right) (200) + 1005 \left(\frac{400}{1.15} \right) (200) \\ = 263843955.8 \text{ N.mm} = 263.84 \text{ kN.m}$$

$$P_b = 911.36 \text{ kN} , M_b = 263.84 \text{ kN.m}$$

Point ④ $N = \text{Zero}$

$$M = A_s \frac{F_y}{\delta_s} (d - d') = 1005 * \frac{400}{1.15} (450 - 50) = 139826087 \text{ N.mm} \\ = 139.82 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = \text{Zero} , M_{U.L.} = 139.82 \text{ kN.m}$$

Point ⑤ $M = \text{Zero}$


$$A_s = (A_{s+} + A_{s-}) = 1005 + 1005 = 2010 \text{ mm}^2$$

$$T = A_s * \frac{F_y}{\delta_s} = 2010 * \frac{400}{1.15} = 699130.4 \text{ N} = 699.1 \text{ kN}$$

$$T_{U.L.} = 699.1 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$



Point	$P_{U.L.}$ (kN)	$M_{U.L.}$ (kN.m)
①	2113.68	Zero
②	2113.68	52.84
③	911.36	263.84
④	Zero	139.82
⑤	- 669.1	Zero



① Interaction Diagram



ملحوظه

مقياس الرسم الأفقى مختلف عن مقياس الرسم الرأسى





Example.


$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$

$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

Req.

Draw the Interaction Diagram

(Using Five points only)



Solution.


$$A_s = 5\phi 22 = 1900 \text{ mm}^2, \quad A_s' = 5\phi 16 = 1005 \text{ mm}^2$$

$$\text{side bars} = 4\phi 12 = 452 \text{ mm}^2 \quad \text{مساحة الحديد الجانبي}$$

$$A_{s_{total}} = 1900 + 1005 + 452 = 3357 \text{ mm}^2$$

للتسهيل لن نحسب *plastic centroid* و سوف نأخذ العزوم حول نقطة المنتصف .


$$X = \frac{t}{2} = 350 \text{ mm}$$



Point ① $M = \text{Zero}$

$$A_c = 300 * 700 = 210000 \text{ mm}^2$$

$$A_s = (A_s + A_s' + \text{side bars}) \\ = 1900 + 1005 + 452 = 3357 \text{ mm}^2$$



$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y \\ = 0.35 (210000) (30) + 0.67 (3357) (360) = 3014708 \text{ N} \\ = 3014.7 \text{ kN}$$

$$P_{U.L.} = 3014.7 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$


Point ② min. eccentricity $e_{min.} = 0.05 t$

$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y = 3014708 \text{ N} \\ = 3014.7 \text{ kN}$$

$$M = P_{U.L.} * e_{min.} = P_{U.L.} * 0.05 t = 3014708 * 0.05 (700) \\ = 105514780 \text{ N.mm} = 105.51 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = 3014.7 \text{ kN} , M_{U.L.} = 105.51 \text{ kN.m}$$

Point ③ (Balanced Failure)



$$C_b = \left(\frac{600}{600 + (F_y \gamma_s)} \right) * d = \left(\frac{600}{600 + \left(\frac{360}{1.15} \right)} \right) * 650 = 427.14 \text{ mm}$$

$$\text{Take } C = C_b = 427.14 \text{ mm} \quad \alpha_b = 0.8 C_b = 341.7 \text{ mm}$$

$$P = P_{u.L.} = C_c + C_s - T = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\gamma_c} \alpha_b b + A_s' \frac{F_y}{\gamma_s} - A_s \frac{F_y}{\gamma_s}$$


$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (341.7) (300) + 1005 \left(\frac{360}{1.15} \right) - 1900 \left(\frac{360}{1.15} \right) = 1086626 \text{ N} \\ = 1086.6 \text{ kN}$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\gamma_c} \alpha_b b \left(X - \frac{\alpha_b}{2} \right) + A_s' \frac{F_y}{\gamma_s} (X - d') + A_s \frac{F_y}{\gamma_s} (d - X)$$


$$M = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (341.7) (300) (179.15) + 1005 \left(\frac{360}{1.15} \right) (300) + 1900 \left(\frac{360}{1.15} \right) (300) \\ = 517679611 \text{ N.mm} = 517.67 \text{ kN.m}$$

$$P_b = 1086.6 \text{ kN}, \quad M_b = 517.67 \text{ kN.m}$$

Point ④



$$P = \text{Zero}$$




$$M = A_s \frac{F_y}{\delta_s} (d - d') = 1900 * \frac{360}{1.15} (650 - 50) = 356869565 \text{ N.mm} \\ = 356.87 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = \text{Zero} , M_{U.L.} = 356.87 \text{ kN.m}$$

Point ⑤ $M = \text{Zero}$


$$A_s = (A_s + A_s' + \text{side bars}) \\ = 1900 + 1005 + 452 = 3357 \text{ mm}^2$$



$$T = A_s * \frac{F_y}{\delta_s} = 3357 * \frac{360}{1.15} = 1050886.9 \text{ N} = 1050.88 \text{ kN}$$

$$T_{U.L.} = 1050.88 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$

Point	$P_{U.L.}$ (kN)	$M_{U.L.}$ (kN.m)
①	3014.7	Zero
②	3014.7	105.51
③	1086.6	517.67
④	Zero	356.87
⑤	-1050.88	Zero





ملحوظه


مقياس الرسم الأفقى مختلف عن مقياس الرسم الرأسى

Example.



Calculate max. X



$$P_U = 100 \text{ kN}$$





$$M_U = 100 X$$




Example.



Calculate max. F



$$P_U = F$$





$$M_U = 3.0 F$$




Example.

Calculate max. F




$$P = F$$




$$M_U = 3.0 F$$

$$3.0 F + 20$$





F	✓	✓	✓	
$M = 3.0 F + 20$	✓	✓	✓	
$P = F$	✓	✓	✓	



Drawing Exact Interaction Diagram.

By using Seven Points only.



To draw point ⑥ at Compression Failure Zone.

لان ⑥ point موجوده في ال **Compression Failure Zone**

أي انه اذا حدث انهيار سيكون **Compression Failure**

$$\therefore e < e_b \rightarrow a > a_b$$

$$\therefore \begin{aligned} F_s' &= \frac{F_y}{\phi_s} \\ F_s &\leq \frac{F_y}{\phi_s} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} F_s' &= \frac{F_y}{\phi_s} \\ F_s &\leq \frac{F_y}{\phi_s} \end{aligned}} \right\} \text{لانه Compression Failure}$$

1 - Assume $e < e_b$

2 - Calculate

$$\begin{aligned} \phi_c &= 1.5 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.5 \\ \phi_s &= 1.15 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.15 \end{aligned}$$


3 - Choose $a > a_b = 0.8 \left(\frac{600}{600 + (F_y \setminus \phi_s)} \right) * d$

4 - Take $F_s' = \frac{F_y}{\phi_s}$

5 - Calculate F_s

من شكل ال **strain diagram**

نحسب ϵ_s من تشابه المثلثات و نقارنها ϵ_y




strain diagram

$$\epsilon_y = \frac{F_y \setminus \phi_s}{E_s} = \frac{F_y \setminus \phi_s}{2 * 10^5}$$

1- IF $\epsilon_s \geq \epsilon_y \rightarrow F_s = \frac{F_y}{\phi_s}$

2- IF $\epsilon_s < \epsilon_y \rightarrow F_s < \frac{F_y}{\phi_s} \rightarrow F_s = \epsilon_s * E_s$

$$F_s = \epsilon_s * 2 * 10^5$$



$$C_c = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b, \quad C_s = A_s' \frac{F_y}{\delta_s}, \quad T = A_s F_s$$

$$P = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} - A_s F_s$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - d' \right) + A_s F_s \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

تعتمد قيمه δ_s, δ_c على قيمه e

فنفرض قيمه e و نحسب على اساسها قيمه كلا من δ_s, δ_c

ثم نحسب كلا من M, P ثم نعمل *check* على قيمه $e = \frac{M}{P}$ الفعلية .

و نقارنها بقيمه e المفروضه فيكون كالاتى :

١- اذا كانت قيمه e الفعلية قريبه من e المفروضه معناه ان قيمه M, P صحيحه

و تكون احداثيات هذه النقطه صحيحه فى ال *Interaction Diagram* .

٢- اذا كانت قيمه e الفعلية بعيدة عن e المفروضه معناه ان قيمه M, P غير صحيحه

و يجب ان نفرض مره اخرى قيمه e و نحسب M, P مره اخرى ثم نعمل *check*

مره اخرى وهكذا *trial & error* حتى تكون e الفعلية قريبه من e المفروضه .

فى الدراسه يفضل للتسهيل اعتبار $\delta_c = 1.50, \delta_s = 1.15$

To draw point ⑦ at Tension Failure Zone.

لان ⑦ point موجوده فى ال **Tension Failure Zone**

أى انه اذا حدث انهيار سيكون **Tension Failure**

$$\therefore e > e_b \rightarrow a < a_b$$

$$\therefore \begin{aligned} F_s &= \frac{F_y}{\phi_s} \\ F_s' &\leq \frac{F_y}{\phi_s} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} F_s &= \frac{F_y}{\phi_s} \\ F_s' &\leq \frac{F_y}{\phi_s} \end{aligned}} \right\} \text{لانه Tension Failure}$$

1 - Assume $e > e_b$

2 - Calculate

$$\begin{aligned} \phi_c &= 1.5 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.5 \\ \phi_s &= 1.15 \left[\left(\frac{7}{6} \right) - \frac{(e \setminus t)}{3} \right] \geq 1.15 \end{aligned}$$


3 - Choose $a < a_b = 0.8 \left(\frac{600}{600 + (F_y \setminus \phi_s)} \right) * d$

4 - Take $F_s = \frac{F_y}{\phi_s}$

5 - Calculate F_s'

من شكل ال **strain diagram**

نحسب ϵ_s' من تشابه المثلثات و نقارنها ϵ_y




strain diagram

$$\epsilon_y = \frac{F_y \setminus \phi_s}{E_s} = \frac{F_y \setminus \phi_s}{2 * 10^5}$$

$$1 - \text{IF } \epsilon_s' \geq \epsilon_y \rightarrow F_s' = \frac{F_y}{\phi_s}$$

$$2 - \text{IF } \epsilon_s' < \epsilon_y \rightarrow F_s' < \frac{F_y}{\phi_s} \rightarrow F_s' = \epsilon_s' * E_s$$

$$F_s' = \epsilon_s' * 2 * 10^5$$



$$C_c = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b , \quad C_s = A_{s'} F_{s'} , \quad T = A_s \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$P = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b + A_{s'} F_{s'} - A_s \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) + A_{s'} F_{s'} \left(\frac{t}{2} - d' \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

فى الدراسة يفضل للتسهيل اعتبار $\delta_c = 1.50$, $\delta_s = 1.15$


Example.

$$F_{cu} = 30 \text{ N/mm}^2$$


$$F_y = 360 \text{ N/mm}^2$$

Req.

Draw the exact interaction diagram using 7 points.




Solution.



$$A_c = 300 * 750 = 225000 \text{ mm}^2$$

$$A_s = A_s' = 5 \phi 20 = 1570 \text{ mm}^2$$


$$A_{s_{total}} = 5 \phi 20 + 5 \phi 20 + 4 \phi 12 = 3592 \text{ mm}^2$$



$$C_b = \left(\frac{600}{600 + (F_y \delta_s)} \right) * d = \left(\frac{600}{600 + \left(\frac{360}{1.15} \right)} \right) * 700 = 460 \text{ mm}$$

$$\alpha_b = 0.8 C_b = 0.8 * 460 = 368 \text{ mm}$$

Point ① $M = \text{Zero}$



$$A_c = 300 * 750 = 225000 \text{ mm}^2$$

$$A_{s_{total}} = 5 \phi 20 + 5 \phi 20 + 4 \phi 12 = 3592 \text{ mm}^2$$

$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$P = 0.35 (225000) (30) + 0.67 (3592) (360) = 3228890 \text{ N} \\ = 3228.9 \text{ kN}$$

$$P_{U.L.} = 3228.9 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$

Point ② min. eccentricity $e_{min.} = 0.05 t$

$$P = P_{U.L.} = 0.35 A_c F_{cu} + 0.67 A_s F_y$$

$$= 0.35 (225000) (30) + 0.67 (3592) (360) = 3228890 \text{ N} \\ = 3228.9 \text{ kN}$$


$$M = P_{U.L.} * e_{min.} = P_{U.L.} * 0.05 t = 3228890 * 0.05 (750) \\ = 121083375 \text{ N.mm} = 121.1 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = 3228.9 \text{ kN} , M_{U.L.} = 121.1 \text{ kN.m}$$

Point ③ (Balanced Failure)

$$C_b = \left(\frac{600}{600 + (F_y \backslash \delta_s)} \right) * d = \left(\frac{600}{600 + \left(\frac{360}{1.15} \right)} \right) * 700 = 460 \text{ mm}$$

$$\alpha_b = 0.8 C_b = 0.8 * 492.8 = 368 \text{ mm}$$



$$P_b = C_c + C_s - T = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha_b b + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} - A_s \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$P_b = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (368) (300) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) - 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) = 1472000 \text{ N} = 1472 \text{ kN}$$

$$M_b = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} \alpha_b b \left(\frac{t}{2} - \frac{\alpha_b}{2} \right) + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - d' \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

$$M_b = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (368) (300) (191) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) (325) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) (325) = 600612869 \text{ N.mm} = 600.6 \text{ kN.m}$$


$$P_b = 1472 \text{ kN} , M_b = 600.6 \text{ kN.m}$$

Point ④

$$A_s = 5 \phi 20 = 1570 \text{ mm}^2$$

$$P = \text{Zero}$$


$$M = A_s \frac{F_y}{\delta_s} (d - d') = 1570 * \frac{360}{1.15} (700 - 50) = 319460869 \text{ N.mm} \\ = 319.46 \text{ kN.m}$$



$$P_{U.L.} = \text{Zero} , M_{U.L.} = 319.46 \text{ kN.m}$$

Point ⑤ $M = \text{Zero}$

$$A_{s_{total}} = 5 \phi 20 + 5 \phi 20 + 4 \phi 12 \\ = 3592 \text{ mm}^2$$



$$T = A_s * \frac{F_y}{\delta_s} = 3592 * \frac{360}{1.15} = 1124452.1 \text{ N} = 1124.4 \text{ kN}$$

$$T_{U.L.} = 1124.4 \text{ kN} , M_{U.L.} = \text{Zero}$$

Point ⑥ (Compression Failure zone)

1 - assume $\delta_c = 1.50$, $\delta_s = 1.15$

2 - Take $F_s' = \frac{F_y}{\delta_s}$

3 - Choose $a > a_b$

4 - Calculate F_s

من شكل ال strain diagram


نحسب ϵ_s من تشابه المثلثات و نقارنها ϵ_y

$$\epsilon_y = \frac{F_y \setminus \delta_s}{E_s} = \frac{F_y \setminus \delta_s}{2 * 10^5}$$

1- IF $\epsilon_s \geq \epsilon_y \rightarrow F_s = \frac{F_y}{\delta_s}$

2- IF $\epsilon_s < \epsilon_y \rightarrow F_s < \frac{F_y}{\delta_s} \rightarrow F_s = \epsilon_s * E_s$

$$F_s = \epsilon_s * 2 * 10^5$$



strain diagram

1 - assume $\delta_c = 1.50$, $\delta_s = 1.15$

2 - Take $F_s' = \frac{F_y}{\delta_s}$

3 - Choose $\alpha > \alpha_b$ Choose $\alpha = 480 \text{ mm}$


$$C = 1.25 \alpha = 600 \text{ mm}$$

4 - Calculate F_s

$$\frac{0.003}{600} = \frac{\epsilon_s}{100} \rightarrow \epsilon_s = 0.0005$$


$$\epsilon_y = \frac{F_y \delta_s}{E_s} = \frac{360 \cdot 1.15}{2 \cdot 10^5}$$

$$\epsilon_y = 0.00156$$



$$\therefore \epsilon_s < \epsilon_y$$

$$\therefore F_s = \epsilon_s * 2 * 10^5 = 0.0005 * 2 * 10^5 = 100 \text{ N/mm}^2$$



$$P = C_c + C_s - T = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} - A_s F_s$$

$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (480) (300) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) - 1570 (100) = 2254478 \text{ N} \\ = 2254.4 \text{ kN}$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) + A_s' \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - d' \right) + A_s F_s \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

$$M = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (480) (300) (135) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) (325) + 1570 (100) (325) \\ = 469955434 \text{ N.mm} \\ = 469.9 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = 2254.4 \text{ kN} , \quad M_{U.L.} = 469.9 \text{ kN.m}$$

Point ⑦ (Tension Failure zone)

1 - Take $\delta_c = 1.50$, $\delta_s = 1.15$

2 - Take $F_s = \frac{F_y}{\delta_s}$

3 - Choose $\alpha < \alpha_b$

4 - Calculate F_s'


من شكل ال strain diagram
نحسب ϵ_s' من تشابه المثلثات و نقارنها ϵ_y

$$\epsilon_y = \frac{F_y \backslash \delta_s}{E_s} = \frac{F_y \backslash \delta_s}{2 * 10^5}$$

1 - IF $\epsilon_s' \geq \epsilon_y \rightarrow F_s' = \frac{F_y}{\delta_s}$

2 - IF $\epsilon_s' < \epsilon_y \rightarrow F_s' < \frac{F_y}{\delta_s} \rightarrow F_s' = \epsilon_s' * E_s$

$$F_s' = \epsilon_s' * 2 * 10^5$$



strain diagram

1 - Take $\delta_c = 1.50$, $\delta_s = 1.15$

2 - Take $F_s = \frac{F_y}{\delta_s}$

3 - Choose $\alpha < \alpha_b$ Choose $\alpha = 240 \text{ mm}$


$$C = 1.25 \alpha = 300 \text{ mm}$$

4 - Calculate F_s


$$\frac{0.003}{300} = \frac{\epsilon_{s'}}{250} \rightarrow \boxed{\epsilon_{s'} = 0.0025}$$

$$\epsilon_y = \frac{F_y \setminus \delta_s}{E_s} = \frac{360 \setminus 1.15}{2 * 10^5}$$

$$\epsilon_y = 0.00156$$



$$\therefore \epsilon_{s'} > \epsilon_y \rightarrow F_{s'} = \frac{F_y}{\gamma_s}$$



$$P = C_c + C_s - T = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b + A_{s'} F_{s'} - A_s \frac{F_y}{\delta_s}$$

$$P = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (240)(300) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) - 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) = 960000 \text{ N}$$

$$= 960.0 \text{ kN}$$

$$M = \frac{2}{3} \frac{F_{cu}}{\delta_c} a b \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) + A_s F_s \left(\frac{t}{2} - d \right) + A_s \frac{F_y}{\delta_s} \left(\frac{t}{2} - c \right)$$

$$M = \frac{2}{3} \left(\frac{30}{1.5} \right) (240) (300) (255) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) (325) + 1570 \left(\frac{360}{1.15} \right) (325)$$

$$= 564260869 \text{ N.mm} = 564.2 \text{ kN.m}$$

$$P_{U.L.} = 960.0 \text{ kN} \quad , \quad M_{U.L.} = 564.2 \text{ kN.m}$$

<i>Point</i>	<i>P</i>	<i>M</i>
①	3228.9	Zero
②	3228.9	121.1
③	1472	600.6
④	Zero	319.46
⑤	-1124.4	Zero
⑥	2254.4	469.9
⑦	960.0	564.2

ملحوظه مقياس الرسم الأفقى مختلف عن مقياس الرسم الرأسى

